

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	JOYABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAGUNA SECA, ALDEA CAQUIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-0474-43	FECHA:	25/05/2024



MODULO 1 Sustitución de inodoros



MODULO 2 Sustitución de focos ahorradores



Foto 2: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal



MODULO 3 sustitución de canal de metal



MODULO 4 Mantenimiento de balcones de metal



MODULO 4 Sustitución de ventanas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	JOYABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAGUNA SECA, ALDEA CAQUIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-0474-43	FECHA:	25/05/2024



MODULO 4 Reparacion de porton de metal



MODULO 5 Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Promotor de la OPFA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

