



REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

FRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

|                            |               |                               |                                   |
|----------------------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| DEPARTAMENTO               | QUICHÉ        | MUNICIPIO                     | JOYABAJ                           |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO | PARAJE CHIAJ, CASERIO TRES CRUCES |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO | 14-12-0477-43 | FECHA                         | 27/05/2024                        |



Foto 1: Sustitución de puerta (1x2.93mts)



Foto 2: Sustitución de depósito de agua 1100 lt y Sustitución lavamanos.



Foto 3: Colocación de lámina sobre pilas



Foto 4: Pintura interior de la escuela



Foto 5: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 y Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 6: Cementado parte de atrás de la escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

