



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	JOYABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO MUCAJ-RAXANEP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-0895-43	FECHA:	20/06/2024



Foto1: MÓDULO 1: Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico



Foto 2: MÓDULO 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada y estructura de metal



Foto 3: MÓDULO 1: Sustitución de lámina duralita por lámina troquelada y mantenimiento de estructura portante de metal



Foto 4: IMÓDULO 1: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 5: MÓDULO 1: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 6: MÓDULO 2: Sustitución de balcones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OEF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	JOYABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO MUCAJ-RAXANEP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-0895-43	FECHA:	20/06/2024



Foto 7: MÓDULO 2: Sustrucción de canal de metal



Foto 8: MÓDULO 3: Sustrucción de onodoros



Foto 9: MÓDULO 3: Sustrucción de azulejos



Foto 10: MÓDULO 3: Sustrucción de depósito de agua 2,500 L.



Foto 11: MÓDULO 4: Sustrucción de pila




Foto 12: Mantenimiento de puertas de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR


☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	JOYABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO MUCAJ-RAXANEP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-0895-43	FECHA:	20/06/2024



Foto 13: Mantenimiento de puerta de metal y sustitución de chapa yale

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

