

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Nebaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Marta
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-13-0023-43	FECHA:	06/07/2024



Foto1: sustitucion de portante de madera a metal



Foto 2: sustitucion de puerta



Foto 3: sustitucion de piso de concreto



Foto 4: sustitucion de lamina



Foto 5: sutitucion de muro perimetral



Foto 6: cimiento de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

