

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	NEBAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA LAGUNA TZALBAL, ALDEA TZALBAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-13-0036-43	FECHA:	20/09/2024



Foto 1: MURO PERIMETRAL
Reparación tubo HG y malla galvanizada



Foto 2: MURO PERIMETRAL
Reparación de muro perimetral de block, tubo HG, malla galvanizada



Foto 3: AREA EXTERIOR
Sustitución de pila



Foto 4: AREA EXTERIOR
Reparación de plancha de concreto




Foto 6: PINTURA GENERAL
Pintura de muros interiores y exteriores



Foto 6: MODULO 1
Reparación de cableado eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

