



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

|                             |                                        |                                |              |
|-----------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|--------------|
| DEPARTAMENTO:               | QUICHE                                 | MUNICIPIO:                     | NEBAJ        |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CANTON TIJOM |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-13-0066-45                          | FECHA:                         | 15/05/2024   |



Sustitución de tubería PVC línea principal agua potables y sustitucion de drenaje aguas negras.



Foto 2: Sustitucion, Ampliacion y cernido en gradass. Reparacion muro de contencion.



Foto 3: Sustitucion y ampliacion de laminas y portantes de metal.



Foto 4: Reparacion de pila. Y sus Asesorios.



Foto 5: Sustitucion y ampliacion de puertas de baños . Y ampliacion de torta de concreto de baños.



Foto 6: Sustitución de Inodoros y Sustitución de accesorios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

