

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

HOJA 2
DE 3

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	NEBAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAJBUTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-13-0091-43	FECHA:	19 DE MAYO DE 2023



Foto 1: PREPARACION PARA LA INSTALACION DE LOS NUEVOS SANITARIOS



Foto 2: PREPARACION PARA LA INSTALACION DEL MIGITORIO



Foto 3: REPARACION DE PISO TORTA



Foto 4: REPARACION DE PISO TORTA Y SUSTITUCION DE SANITARIOS




Foto 5: REPARACION DE CABLEADO ELECTRICO



Foto 6: PROCESO DE INSTALACION DE AGUA POTABLE

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

HOJA 1
DE 3

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	NEBAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAJBUTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-13-0091-43	FECHA:	19 DE MARZO DE 2023



Foto7: SUSTITUCION DE TABLERO Y FLIPONES



Foto 8: AQUÍ SE INSTALARA LA PILA DE PLASTICO DE DOS LAVADEROS



Foto 9: SUSTITUCION DE LLAVE DE CHORROS



Foto 10: SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26




Foto 11: SUSTITUCION DE CAPOTE



Foto 12: SUSTITUCION DE SOPORTE DE MADERA POR METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

HOJA 3
DE 3

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	NEBAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAJBUTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-13-0091-43	FECHA:	19 DE MARZO DE 2023



Foto13: SUSTITUCION DE CANAL DE PVC



Foto 14: PROCESO DE COLOCACION DE NUEVA PUERTA




FOTO 15: REPARACION DE PISO TORTA DE CONCRETO EN EL CORREDOR DE LA COCINA



FOTO 16: PROCESO DE INSTALACION DE TUBERIA DE DRENAJE

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPE


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público