

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	NEBAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PULAY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-13-0527-43	FECHA:	30/05/2024



Foto1: Sustitucion de láminas y sustitucion deestructuras de soporte de madera por metal



Foto 2: Sustitucion de barrandas y sustitucion del balcon



Foto 3: Mantenimiento de porton




Foto 4: Sustitucion de de inodoros y sustitucion de accesorios



Foto 5: Mantenimiento de puertas de metal

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y agregar las fotos de las hojas.

 Margarita Velásco Pérez Firma y sello del Presidente de la OPE		 Jacinta Pérez Sanatiago Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
--	---	--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	NEBAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PULAY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-13-0527-43	FECHA:	30/05/2024



Foto1: sustitucion de laminas y sustitucion de estructuras de soporte de madera por metal



Foto 2: sustitucion de laminas y vigas



Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

