



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Palop
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-13-0538-43	FECHA:	18/03/2024



Foto 2 : Modulo 1 Asi quedo terminada la obra de la circulacion de l edificio escolar despues de haber cambado los tubos y la malla



Foto 2: Modulo 2 Asi quedo la cancha despues de haberce ejecutado dicho proyecto.



Foto 2: Modulo 3 Asi quedaron los sanitarios con un ambiente agradable despues de haber ejecutado dicho proyecto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público