

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Nebaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pexla Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-13-0541-43	FECHA:	1/10/2024




Foto1: Sustitucion de lamina troquelada calibre 28



Foto 2: pintura en muros exterior




Foto 3: sustitucion de vidrios




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la JEF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

