



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PPA-FGE-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Nebaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Vipecbalam
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-13-0546-43	FECHA:	15/03/2024



Foto 1: Sustrucción de capote de lamina



Foto 2: Sustrucción de capotes de lamina



Foto 3: Sustrucción de lamina por lamina troquelada



Foto 4: Sustrucción de lamina por lamina



Foto 5: Sustrucción de accesorios de Inodoro



Foto 6: Sustrucción de laminas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

