

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Nebaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro Oficial Preprimara Anexo a EORM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Xexuxcap
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-13-0861-41	FECHA:	20-04-2,024



Foto 1: sustitución de estructura de soporte de madera, por metal M2



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal M2



Foto 3: Sustitución de tres puertas de madera por metal




Foto 4: Sustitución de lamina por lámina troquelada aluzinc calibre 26 M2




Foto 5: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal M2




Foto 6: Sustitución de estructura de metal de ventana y vidrios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

