



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PSA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	NEBAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN TIJOM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-13-0864-43	FECHA:	15 DE MARZO DE 2024



Foto 1: Sustitución de lámina por lámina troquelada



Foto 2: Sustitución de estructura portante de madera por metal



Foto 3: Sustitución de estructura portante de madera por metal



Foto 4: Sustitución de estructura portante de madera por metal



Foto 5: Sustitución de piso



Foto 6: Sustitución de piso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y adjuntar al final de las hojas.

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la Comunidad



[Signature]
Firma y sello Director Centro Educativo

