

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	El Quiché	MUNICIPIO:	Nebaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Xexuxcap
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-13-0901-43	FECHA:	20 de mayo de 2,024



Foto 1 Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal.



Foto 2: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal.




Foto 3: Repello en muro



Foto 4: Sustitución de lamparas de 2x40




Foto 5: Sustitución de cableado Electrico



Foto 6: Sustitución de piso de cemento por piso ceramico..

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

