

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	El Quiché	MUNICIPIO:	Nebaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Canaquil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-13-0902-43	FECHA:	13 de marzo de 2024



Foto1: Sustitución de lámina por lámina troquelada



Foto 2: Mantenimiento a estructura de soporte de metal



Foto 3: Sustitución de puertas




Foto 4: Sustitución de vidrios



Foto 5: Sustitución de piso cerámico



Foto 6: Pintura en paredes interiores y exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF Consejo Educativo

Firma y Sello Director Centro Educativo Público




Foto 7: Sustrucción de mingitorios



Foto 8: Sustrucción de azulejo



Foto 9: Sustrucción de llaves de chorro



Foto 10: Sustrucción de tubería



Foto 11: Reparación de muro perimetral.



Foto 12: Reparación del sistema eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Foto 13: Sustrución de portón.



Foto 14: Repello en paredes



Foto 15: Sustrución de cielo falso



Foto 16: Reparación de paredes de aula, tiene baja altura.



Foto 17: Reparación de gradas.




Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

