

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Nebaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA XEUCALVITZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-13-0903-43	FECHA:	1/10/2024



FOTO 1: SUSTITUCION DE LAMINA



FOTO 2: REPARACION DE MURO



FOTO 3: REPARACION DE PISO DE CEMENTO LIQUIDO




FOTO 4: SUSTITUCION DE CANAL PVC

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPEE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

