

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	NEBAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN JACTZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-13-0914-43	FECHA:	8/10/2024



Foto 1: SUSTITUCION DE PISO DE CONCRETO POR PISO ANTIDESLIZANTE CONCLUIDO



Foto 2: SUSTITUCION DE TUBERIA NPVC LINEA PRINCIPAL AGUAS NEGRAS CONCLUIDO



Foto 3: SUSTITUCION DE INODORO CONCLUIDO



Foto 4: SUSTITUCION DE AZULEJO CONCLUIDO




Foto 5: SUSTITUCION DE DEPOSITO DE AGUA CONCLUIDO




Foto 6: SUSTITUCION DE PLAFONERAS CONCLUIDO

Observación: Si es necesario, se pueden agregar hojas adicionales actualizando el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	NEBAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN JACTZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-13-0914-43	FECHA:	8/10/2024



Foto 1: REPARACION DE CABLEADO ELECTRICO CONCLUIDO



Foto 2: MANTENIMIENTO DE PARED CON REPELLO CONCLUIDO



Foto 3: SUSTITUCION DE PILA DE CEMENTO DE 2 LAVADEROS CONCLUIDO



Foto 4: SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL DE PVC CONCLUIDO




Foto 5: SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJADA DE AGUA PLUVIAL CONCLUIDO



Foto 6: SUMINISTRO DE INTERRUPTOR DE LUZ CONCLUIDO

Observación: Si es necesario, se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la OPEF

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público