

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

☐

DURANTE

X

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Nebaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Ixtupil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-13-4873-43	FECHA:	25/03/2024



Foto1: Durante remodelación de una pila



Foto 2: Durante la remodelación de una pared



Foto 3: Durante la remodelación de una ventana



Foto 4: Durante mejoramiento de portón



Foto 5: Durante repello de pared



Foto 6: Durante remodelación de torta de cemento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Presidente de la COPF

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo