



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS SAJCABAJÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PIZUAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-14-001843	FECHA:	15/11/2024



Foto1: MODULO 1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA



Foto 2: MODULO 1: SUSTITUCION DE CANAL



Foto 3: MODULO 1 : PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 4: MODULO 1: SUSTITUCIÓN DE BALCONES



Foto5: MODULO 1: SUSTITUCIÓN DE LÁMPARAS



Foto 6: MODULO 2: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la QBF
PIZUAN

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS SAJCABAJÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PIZUAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-14-001843	FECHA:	15/11/2024





Foto 7: MODULO 2: MANTENIMIENTO DE PUERTA Y SUSTITUCION DE CHAPA



Foto 8: MODULO 2: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público