

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

x

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN ANDRES SAJCABAJA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS MANGALES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-14-0020-43	FECHA:	22/10/2024



Foto1: Módulo 1: Mantenimiento de estructura de metal del techo y sustitución de lamina en mal estado.



Foto 2: Módulo 1: Sustitución de torta de cemento en mal estado de las dos aulas por piso ceramico.



Foto 3: Módulo 2: Fundición de Torta de Cemento en area del modulo pre frabricado.



Foto 4: Cambio de Chapas por estar en mal estado de todos los modulos.



Foto 5: INGRESO




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

