



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS SAJCABAJÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PAJQUEJ I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-14-0033-43	FECHA:	15/11/2024



Foto 1: MODULO 1: SUSTITUCION DE LÁMINA



Foto 2: MODULO 1: SUSTICIÓN DE LAMPARAS



Foto 3: MODULO 1: MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y SUSTITUCION DE CANAL



Foto 4: REPARACION DE MURO DE CONTENCIÓN

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y el total de número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

