



REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

|                             |               |                                |                      |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------|
| DEPARTAMENTO:               | QUICHÉ        | MUNICIPIO:                     | SAN ANDRÉS SAJCABAJÁ |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO PAJQUIEJ I   |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-14-0033-43 | FECHA:                         | 22/11/2024           |



Foto1: MODULO 1: SUSTITUCION DE LÁMINA



Foto 2: MODULO 1: SUSTICIÓN DE LAMPARAS



Foto 3: MODULO 1: MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y SUSTITUCION DE CANAL



Foto 4: REPARACION DE MURO DE CONTENCIÓN

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

