



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS SAJCABAJÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SACAJ IV
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-14-0045-43	FECHA:	18/11/2024



Foto1: MODULO 1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA



Foto 2: MODULO 1: SUSTITUCIÓN DE LAMPARAS



Foto 3: MODULO 1: SUSTITUCION DE ACCSESORIOS DE SANITARIOS



Foto 4: MODULO 1: REPARACION DE PISO EN SANITARIOS



Foto 5: MODULO 1: REPARACION DE PLANCHA DE CONCRETO



Foto 6: MODULO 1: PINTURA GENERAL EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Perez chach

Firma y sello del Presidente de la OEF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

