



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS SAJCABAJÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL AGOSTADERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-14-0568-43	FECHA:	13/09/2024



Foto1: MODULO 1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA



Foto 2: MODULO 1: SUSTITUCION DE SOPORTE DE MADERA POR METAL



Foto 3: MODULO 1: CAMBIO DE LAMPARAS Y REPARACION DE CABLEADO ELECTRICO



Foto 4: MODULO 1: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES




Foto 5: MODULO 1: SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS



Foto 6: MODULO 2: SUSTITUCION DE LÁMINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

PRA-FOR-123
Versión 1

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS SAJCABAJÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL AGOSTADERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-14-0568-43	FECHA:	13/09/2024



Foto 7: MODULO 2:SUTITUCION DE SOPORTE DE MADERA POR METAL



Foto 8: MODULO 2: SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS



Foto 9: MODULO 2: CAMBIO DE LAMPARAS Y REPARACION DE CABLEADO ELECTRICO



Foto 10: MODULO 2: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 11: MODULO 3: SUSTITUCION DE LÁMINA



Foto 12: MODULO 2: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS SAJCABAJÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL AGOSTADERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-14-0568-43	FECHA:	13/09/2024



Foto 13: MODULO 3: SUTITUCION DE INODOROS



Foto 14: MODULO 3: MANTENIMIENTO A PUERTAS



Foto 15: MANTENIMIENTO A PORTONES DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Amor Oros

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

