



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS SAJCABAJÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO XEJUYUP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-14-0575-43	FECHA:	15 DE NOVIEMBRE 2024



Foto1: Módulo 1: Sustitución de Lámina



Foto 2: Módulo 1: Sustitución de vidrios



Foto 3: Módulo 2: sustitución de Lámina



Foto 4: Pintura en paredes exteriores e interiores



Foto 5: Módulo 2: Sustitución de vidrios



Foto 6: Módulo 2: Construcción de balcones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OMB



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS SAJCABAJÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO XEJUYUP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-14-0575-43	FECHA:	15 DE NOVIEMBRE 2024



Foto 7: Módulo 3: Sustitución de vidrios



Foto 8: Módulo 3: Construcción de balcones de metal



Foto 9: Módulo 4: sustitución de vidrios



Foto 10: Módulo 4: Construcción de balcones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

