Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS | PREVIO | | DURANTE | | POSTERIOR | X

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS SAJCABAJÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO XEJUYUP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-14-0575-43	FECHA:	18 DE NOVIEMBRE 2024

Foto1: Modulo 1: Sustitución de Lámina



Foto 2: Módulo 1: Sustitución de vidrios

Foto 3: Módulo 2: sustitución de Lámina

Foto 4: Pintura en paredes exteriores e interiores



Foto 5: Módulo 2: Sustitución de vidrios

Foto 6: Módulo 2: Construcción de balcones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [ ] DURANTE [ ] POSTERIOR [X]

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS SAJCABAJÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO XEJUYUP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-14-0575-43	FECHA:	18 DE NOVIEBRE 2024

Foto7: Modulo 3: Sustitución de vidrios

Foto 8: Módulo 3: Construcción de balcones de metal

Foto 9: Módulo 4: sustitución de vidrios

Foto 10: Módulo 4: Construcción de balcones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público