



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR  
Versi

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |               |                                |                      |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------|
| DEPARTAMENTO:               | QUICHÉ        | MUNICIPIO:                     | SAN ANDRÉS SAJCABAJÁ |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA PACHALUM       |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-14-0585-43 | FECHA:                         |                      |



Foto1: MODULO 1: CAMBIO DE LAMINA



Foto 2: MODULO 1: CAMBIO DE ESTRUCTURA SOPORTANTE DE TECHO



Foto 3: MODULO 1: SUSTITUCIÓN DE LAMPARAS E INSTALACION ELECTRICA



Foto 4: MODULO 1: SUSTITUCION DE CANAL DE METAL



Foto 5: MODULO 1 MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y CAMBIO DE CHAPAS




Foto7: MODULO 2: SUSTITUCION DE LAMPARAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público







Ministerio de Educación

Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-1  
Versi6

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

|                             |               |                                |                      |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------|
| DEPARTAMENTO:               | QUICHÉ        | MUNICIPIO:                     | SAN ANDRÉS SAJCABAJÁ |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA PACHALUM       |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-14-0585-43 | FECHA:                         |                      |



Foto 7: MODULO 2: SUSTITUCION DE BALCONES DE METAL



Foto 8: MODULO 3: MANTENIMIENTO A PUERTAS DE SANITARIOS





Foto 9: Muro perimetral Mantenimiento a porton de metal



Foto 10: Pintura General: Pintura de muros interiores y exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                                                               |                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma y sello del Presidente de la OPR | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|