

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS SAJCAABAJÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHUSANYAB
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-14-0586-43	FECHA:	25/09/2024



Foto1: MODULO 1: SUSTITUCION DE LAMPARAS



Foto 2: MODULO 1: MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y SUSTITUCION DE CHAPA



Foto 4: MODULO 1: SUSTITUCION DE BALCONES



Foto 5: MODULO 1: SUSTITUCION DE VIDRIOS




Foto 6: MODULO 1: SUSTITUCION DE PISO



Foto 7: MODULO 2: MANTENIMIENTO DE PUERTAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS SAJCAABAJÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHUSANYAB
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-14-0586-43	FECHA:	25/09/2024



Foto 7: MODULO 3: MANTENIMIENTO DE PUERTAS



Foto 8, MURO PERIMETRAL, REPARACIÓN DE MALLA



Foto 10: PINTURA GENERAL EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público