



REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

|                             |               |                                |                       |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------|
| DEPARTAMENTO:               | QUICHÉ        | MUNICIPIO:                     | SAN ANDRÉS SAJCAABAJÁ |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA CHUSANYAB       |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-14-0586-43 | FECHA:                         | 15/11/2024            |



Foto1: MODULO 1: SUSTITUCION DE LAMPARAS



Foto 2: MODULO 1: MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y SUSTITUCION DE CHAPA



Foto 4: MODULO 1: SUSTITUCION DE BALCONES



Foto 5: MODULO 1: SUSTITUCION DE VIDRIOS



Foto 6: MODULO 1: SUSTITUCION DE PISO



Foto 7: MODULO 2: MANTENIMIENTO DE PUERTAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

|                             |               |                                |                       |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------|
| DEPARTAMENTO:               | QUICHÉ        | MUNICIPIO:                     | SAN ANDRÉS SAJCAABAJÁ |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA CHUSANYAB       |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-14-0586-43 | FECHA:                         | 15/11/2024            |



Foto 7: MODULO 3: MANTENIMIENTO DE PUERTAS



Foto 8, MURO PERIMETRAL, REPARACIÓN DE MALLA






Foto 10: PINTURA GENERAL EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público