

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS SAJCAABAJÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHUSANYAB
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-14-0586-43	FECHA:	18/11/2024



Foto1: MODULO 1: SUSTITUCION DE LAMPARAS



Foto 2: MODULO 1: MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y SUSTITUCION DE CHAPA



Foto 4: MODULO 1: SUSTITUCION DE BALCONES



Foto 5: MODULO 1: SUSTITUCION DE VIDRIOS




Foto 6: MODULO 1: SUSTITUCION DE PISO



Foto 7: MODULO 2: MANTENIMIENTO DE PUERTAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la ORF	 ALDEA CHUSANYAB SAN ANDRÉS SAJCAABAJÁ QUICHÉ	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 CENTRO EDUCATIVO PÚBLICO ALDEA CHUSANYAB SAN ANDRÉS SAJCAABAJÁ QUICHÉ
---	---	--	---



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS SAJCAABAJÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHUSANYAB
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-14-0586-43	FECHA:	18/11/2024



Foto 7: MODULO 3: MANTENIMIENTO DE PUERTAS





Foto 8, MURO PERIMETRAL, REPARACIÓN DE MALLA



Foto 9: PINTURA GENERAL EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---