



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS SAJCABAJÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CACULJÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-14-0589-43	FECHA:	15/11/2024



Foto 1: MODULO 1: SUSTITUCION DE LÁMINA



Foto 2: MODULO 1: SUSTITUCION DE PUERTAS



Foto 3: MODULO 1: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE SOPORTE



Foto 4: MODULO 1: PINTURA EXTERIOR E INTERIOR



Foto 5: MODULO 1: SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS



Foto 6: MODULO 2. SUSTITUCION DE BALCONES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de Hojas.

Domino cluch Taruna
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS SAJCAABAJÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CACULJÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-14-0589-43	FECHA:	15/11/2024



Foto7: MODULO 2: PINTURA EXTERIOR E INTERIOR



Foto 8: MODULO 1: PINTURA EXTERIOR E INTERIOR

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Domingo Clod. Arana
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

