



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS SAJCABAJÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CACULJÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-14-0589-43	FECHA:	26/11/2024



Foto1: MODULO 1: SUSTITUCION DE LÁMINA



Foto 2: MODULO 1: SUSTITUCION DE PUERTAS



Foto 3: MODULO 1: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE SOPORTE



Foto 4: MODULO 1: PINTURA EXTERIOR E INTERIOR



Foto 5: MODULO 1: SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS




Foto 6: MODULO 2. SUSTITUCION DE BALCONES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Domingo Chod Tacuma
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒





DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS SAJCAABAJÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CACULJÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-14-0589-43	FECHA:	26/11/2024



Foto7: MODULO 2: PINTURA EXTERIOR E INTERIOR



Foto 8: MODULO 1: PINTURA EXTERIOR E INTERIOR



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---