

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL USPANTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD LAS PILAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0003-43	FECHA:	20/06/2024



Foto 1: Módulo 1. Sustrucción de piso de torta concreto por piso de granito



Foto 2: Módulo 2. Sustrucción de lámina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26, capote y tornillos



Foto 3: Módulo 2. Sustrucción de estructura de soporte de madera por metal.



Foto 4: Módulo 2. Sustrucción de puertas y ventanas de madera por metal



Foto 5: Módulo 2. Sustrucción de panel solar



Foto 6: Módulo 2. Pintura en muros interiores y exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--