

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐DURANTE ☒POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL USPANTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD LAS PILAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0003-43	FECHA:	20/09/2024



Foto 1: Modulo 1: Sustitución de piso de torta de concreto por piso de granito



Foto 2: Modulo 2: Sustitución de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26, capote y tornillos



Foto 3: Modulo 2: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal.



Foto 4: Modulo 2: Sustitución de puertas y ventanas de madera por metal



Foto 5: Modulo 2: Sustitución de panel solar.



Foto 6: Modulo 2: Pintura en muros interiores y exteriores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--