

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS		PREVIO	DURANTE	POSTERIOR
DEPARTAMENTO:	QUICHÉ			☒
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA			
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0003-43			
MUNICIPIO:	SAN MIGUEL USUPANTÁN			
DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD LAS PILAS			
FECHA:	15/10/2024			



Foto 1: Modulo 1: Sustitución de piso de torta de concreto por piso de granito



Foto 2: Modulo 2: Sustitución de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26, capote y tornillos



Foto 3: Modulo 2: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal.



Foto 4: Modulo 2: Sustitución de puertas y ventanas de madera por metal





Foto 5: Modulo 2: Sustitución de panel solar.



Foto 6: Modulo 2: Pintura en muros interiores y exteriores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---