

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Miguel Uspantán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Pedro La Esperanza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0032-43	FECHA:	29/07/2024



Foto1: Durante la construcción de Cocina escolar,piso.




Foto 2: Durante la construcción de cocina escolar, paredes y estufa.



Foto 3: Levantamiento de pared de cocina



Foto 4: Durante la construcción e instalación de tinaco.

Foto 5: Instalación total de tinaco.

Foto 5: Construcción total de cocina escolar.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Directo del Centro Educativo Público

