

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Miguel Uspantán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Caserio Chiyutales II	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Chiyutales II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0036-43	FECHA:	27 de julio del año 2024



Foto No. 1: MODULO I. Sustrucción de laminas en mal estado por lámina troquelada alucinc roja calibre 26.



Foto No.2: MODULO I. Sustrucción de soporte de madera por estructura metálica.



Foto No.3: MODULO I Pintura en exterior y interior.



Foto No.4: MODULO I. Sustrucción de piso por piso cerámico.




Foto No.5: MODULO II. Sustrucción de techo de cocina escolar por estructura metálica y lámina troquelada calibre 26.



Foto No.6: MODULO II. Instalación de azulejo y sustitución de plancha y chimenea en estufa rural.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

