

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X





POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL USPANTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA RIO AZUL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0038-43	FECHA:	31/10/2024



Foto 1 Modulo 1: Reparación De Muro Perimetral De Block



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizarlas.

Timoteo Tot ec

Firma y sello del Presidente de la OPR

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

