

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Miguel Uspantán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Comunidad San Pedro Chaila	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad San Pedro Chaila
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0046-43	FECHA:	29/08/2024



Foto No. 1: Sustitución de lamina por lamina troquelada calibre 26, de capote de lamina unilateral troquelada



Foto No. 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto No. 3: Mantenimiento a estructura de metal de ventana

Empty space for additional photos or notes.

Empty space for additional photos or notes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Fima y sello del Presidente del Consejo Escolar	 Fima y Sello Director Centro Educativo Público
--	--