

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Miguel Usulután
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Comunidad San Pedro Chaila	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad San Pedro Chaila
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0046-43	FECHA:	13/09/2024



Foto No. 1: Sustitución de lamina por lamina troquelada calibre 26, de capote de lamina unilateral troquelada



Foto No. 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto No. 3: Mantenimiento a estructura de metal de ventana

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la Comunidad



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

