

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL USPANTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD SANTA ANA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0053-43	FECHA:	17 DE JULIO DEL 2024




Módulo1: Sustitución de lámina por lamina troquelada del aula de la escuela



Módulo 1: Colocación de la lamina troquelada en las dos aulas



Módulo 1: se observa la colocacion de las ultimas de pliego de laminas troquelada.



Módulo 1: El zanjeo, colocacion de las bases del murro.



Módulo 2: Colocando las tablas y la fundicion de la solera del murro.



Módulo 2: Concluyendo de fundir todas las columnas y la colocacion de las mallas del murro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público Santa Ana, San Miguel, Quiché