

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE


POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL USPANTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD SANTA ANA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0053-43	FECHA:	09 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Módulo1: La colocación del capote troquelada de las dos aulas que se cambio de techo.



Módulo 1: Se ve el enorme cambio del techado de las dos aulas.



Módulo 1: La panorama del techo de las dos aulas de la escuela con las laminas troqueladas.



Módulo 2: El muro al lado norte del predio de la escuela.



Módulo 2: El trabajo realizado y concluido del muro perimentral con soleras, columnas y malla.



Módulo 2: El muro perimentral terminado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Santa Ana
San Juan, Quiché