

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Miguel Uspantán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	La Nueva Comunidad La Pava
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0057-43	FECHA:	2/09/2024



Foto1: Durante la construcción de las paredes de ambos lados, piso.



Foto 2: Durante la construcción la escuela pared de atras, talladas y repellos de las columnas, y coronas



Foto 3: Levantamiento de pared, tallada y repellos de columnas y corona en frente



Foto 4: Durante la aplicación de porta de concreto y alizamientos del piso



Foto 5: Instalación de las puertas, ventanas y vidrios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rodrigo

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

