

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Miguel Uspantán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	La Nueva Comunidad La Pava
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0057-43	FECHA:	24/10/2024



Foto 1: Modulo I: Reparación de muro de Block



Foto 2: Modulo I: Sustitución de puerta



Foto 3: Modulo I: Sustitución de ventanas de madera por metal más vidrio



Foto 4: Modulo I: Sustitución de piso de cemento líquido

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar en sus respectivas hojas.

Ricardo

Firma y sello del Presidente de la OP



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

