

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Miguel Uspantán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Baldío Bergel Tres
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0058-43	FECHA:	23/09/2024



Foto 1, Módulo 1: Sustitución de piso de torta por piso de cemento liso




Foto 2, Módulo 1: Repello en muro



Foto 3, Cocina: Levantado de pared (incluye soleras y columnas)



Foto 4, Cocina: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 5, Depósito de Agua: Sustitución de tanque de concreto por depósito de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

