



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

x

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Miguel Uspantán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Comunidad San Isidro	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad San Isidro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0064-43	FECHA:	29 de agosto de 2024



Foto No. 1. Modulo I. Reparación de pared de block de dirección y sustitución de piso de concreto.



Foto No.2. Modulo II. Reparación de muro perimetral de block (aulas), sustitución de piso de torta de concreto.



Foto No.3. Modulo II. Reparación de muro perimetral de block (aulas), sustitución de piso de torta de concreto.



Foto No.4. Modulo II. Sustitución de puertas y sustitución de ventanas de madera por metal más vidrio.




Foto No.5. Patio. Sustitución de depósito de agua y sustitución de accesorios de depósito de agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

