


HOJA 1/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL USPANTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SANTO CRISTO BUENA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0072-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	10/07/24

 Foto 1: RECEPCION DE MATERIALES	 Foto 2: APLICACIÓN DE REPELOS GRIS EXTERIOR
 Foto 3: TRABAJOS EN VENTANERIA NUEVA	 Foto 4: TRABAJOS DE PISO EN COCINA
 Foto 5: ESTUFA DE LEÑA EN AREA DE COCINA	 Foto 6: COLOCACION DE TECHO DE LAMINA EN COCINA

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia (CPF)

[Firma]

Comité Santo Cristo Buena Vista
EORM
Caserio Santo Cristo Buena Vista
Usulután, Quiché

Firma y sello del Evaluador de Campo del Programa

[Firma]

MANUEL ALEJANDRO DÍAZ PIEDRASANTA
ARQUITECTO
Colegiado: 6.493

HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL USPANTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SANTO CRISTO BUENA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0072-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	10/07/24

 Foto 7: APLICACIÓN DE PINTURA EXTERIOR	 Foto 8: INSTALACION DE LAMINA EN MODULO DE AULA
 Foto 9: TALLADO DE VANOS Y PINTURA CONCLUIDA	 Foto 10: TRABAJOS EN ZOCALO DE MODULO
 Foto 11: EVALUADOR EN ESCUELA	 Foto 12: EVALUADOR CON REPRESENTANTE OPF

Firma y sello del Presidente del Comité de EORM


MANUEL ALEJANDRO DIAZ MEDRACANTIA
 ARQUITECTO
 Colegiado: 6.493
 Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa