

HOJA 1/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL USPANTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SANTO CRISTO BUENA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0072-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	16/07/24
 Foto 1: VISITA A ESCUELA REMOZADA		 Foto 2: APLICACIÓN DE REPELLO INTERIOR Y EXTERIOR DEL MODULO	
 Foto 3: APLICACIÓN DE PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR		 Foto 4: INSTALACION DE VENTANERIA NUEVA DE PVC	
 Foto 5: INSTALACION DE PUERTAS DE METAL PARA MODULO DE AULA Y DIRECCION		 Foto 6: FUNDICION DE TORTA DE CONCRETO PINTADA	


 EORM
 Caserio Santo Cristo
 Buena Vista
 Usulután, Quiché
 Firma y sello del Presidente del Comité de Seguimiento

MANUEL ALFONSO...
 ARQUITECTO
 Colegiado: 6,493
 Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90
Versión 4

HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL USPANTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SANTO CRISTO BUENA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0072-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	16/07/24

	
Foto 7: INSTALACION DE TECHO DE LAMINA EN MODULO DE AULA	Foto 8: FUNDICION DE TORTA DE CONCRETO EN AREA DE COCINA

	
Foto 9: TRABAJOS DE AREA DE ESTUFAS DE VARIAS MEDIDAS	Foto 10: LEVANTADO DE ESTUFA DE LENA

	
Foto 11: VISITA DE EVALUADOR A LA ESCUELA	Foto 12: FOTO DE EVALUADOR CON REPRESENTANTE OPF


Firma y sello del Presidente de la Escuela
Caserio Santo Cristo
Buena Vista
Usphantán, Quiché


MANUEL ALEJANDRO DIAZ PIEDRASANTA
ARQUITECTO
Colegiado: 6.493
Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa