

HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL USPANTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD SANTA MARIA CHAYLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0073-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	17/07/24

 Foto 1: VISITA A ESCUELA REMOZADA	 Foto 2: APLICACIÓN DE PINTURA GENERAL DE MODULO
 Foto 3: INSTALACION DE ESTRUCTURA DE METAL DE TECHO E INSTALACION DE LAMINA	 Foto 4: MANTENIMIENTO A PUERTAS Y VENTANAS DE MODULO
 Foto 5: FUNDICION DE TORTA DE CONCRETO EN AREA DE CORREDOR DE MODULO	 Foto 6: FUNDICION DE TORTA DE CONCRETO EN AULA DE MODULO

Firma y Sello del Presidente de la OPF



MANUEL ALEJANDRO DIAZ PIEDRA SANTA

ARQUITECTO

Colaborado: 6,493

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90
Versión 4

HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL USPANTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD SANTA MARIA CHAYLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0073-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	17/07/24
			
Foto 7: FUNDICION DE GRADA DETERIORADA EN CORREDOR DE MODULO		Foto 8: AREA DE CORREDOR DE MODULO TRABAJADA	
			
Foto 9: TRABAJOS DE PISO EN SANITARIOS		Foto 10: INSTALACION DE LETRINAS	
			
Foto 11: VISITA DE EVALUADOR A ESCUELA		Foto 12: FOTO DE EVALUADOR CON DIRECTOR DE ESCUELA	


Firma y sello del Presidente de la OPF




MANUEL ALVARO RUIZ PIEDRASANTA
ARQUITECTO
Colegiado: 6,493
Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa