



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90
Versión 4

HOJA 1/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL USPANTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SACRABINAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0077-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	9/07/24
			
Foto 1: RECEPCION DE MATERIALES EN ESCUELA		Foto 2: INICIOS DE FUNDICION DE PISO EN AULA	
			
Foto 3: FUNDICION DE TORTA EN AREA DE COCINA		Foto 4: TRABAJOS DE HERRERIA EN SANITARIOS	
			
Foto 5: REMOZAMIENTO DE MUROS EN SANITARIOS		Foto 6: TRABAJOS DE PINTURA EN SANITARIOS	

Firma y sello del Presidente del Comité de Vigilancia

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL USPANTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SACRABINAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0077-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	9/07/24
 Foto 7: TRABAJOS DE PUERTAS NUEVAS		 Foto 8: APLICACION DE PINTURA EN MODULO DE AULAS	
 Foto 9: FUNDICION DE PISO NUEVO EN AULA		 Foto 10: TRABAJOS DE REPARACION EN TECHO DE AULAS	
 Foto 11: EVALUADOR EN VISITA DE ESCUELA		 Foto 12: FOTO DE EVALUADOR CON REPRESENTANTE OPF	

Firma y sello del Presidente del Comité de Vigilancia



MANUEL ALEJANDRO DÍAZ PIEDRASANTA
ARQUITECTO
Colegiado: 6,493

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

